

**Оцінка транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення
на міському автобусному маршруті № 1, на безбар'єрність**

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 0279 ІК

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
		Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 7198 ВО

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 9058 НА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 1795 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 1635 ЕА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 1945 ОР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 1634 ЕА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 6862 РМ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 6986 ОО

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 7371 СТ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний