

**Оцінка транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення
на міському автобусному маршруті № 19, на безбар'єрність**

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32051	ВН 032 56 ОА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм x 1500мм (допускається 1200мм x 1200мм)?	Так, простір 1500мм x 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм x 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32051-110	ВН 0970 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32051-110	ВН 0967 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32051-110	ВН 0972 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 5351 ОО

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32051-110	ВН 08 11 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 23 ІНВА	АІ 0317 ОК

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 6,0

Висновок: частково бар'єрний