

**Оцінка транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення
на міських автобусних маршрутах № 3,16, на безбар'єрність**

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 0279 ІК

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
		Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 4,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 7198 ВО

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 1793 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 4234	ВН 2449 НВ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,5

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 7156 СО

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054	ВН 0676 ЕВ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 9150 СЕ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 2375 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 2374 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 1796 АА

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 7157 ВІ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПАЗ 32054-07	ВН 3097 ОР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 2,0

Висновок: бар'єрний