

**Оцінка транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення
на міських автобусних маршрутах № 7,11, на безбар'єрність**

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 4137 ЕВ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 6569 ЕР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 3140 РР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 6571 ЕР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
РУТА 22 ІНВА	ВН 6568 ЕР

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 5,0

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25	ВН 3467 МТ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25 НОВА	ВН 7463 ЕТ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25 НОВА	ВН 7464 ЕТ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний

Марка автобусу	Державний номер автобусу
ПУТА 25 НОВА	ВН 7465 ЕТ

№	Критерій	Відповідність критерії (відповідне виділити)		
1.	Чи наявні низька підлога або відкидний пандус для посадки?	Так (безбар'єрний)	Наявна кнопка виклику водія для допомоги маломобільним групам населення (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
2.	Чи наявні хоча б одні широкі двері, мінімум 800мм (краще більше 900мм)?	Так, більше 900мм (безбар'єрний)	Так, більше 800мм (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
3.	Чи наявний у транспорті простір для людини на кріслі колісному або для батьків із коляскою усередині, розміром 1500мм х 1500мм (допускається 1200мм х 1200мм)?	Так, простір 1500мм х 1500мм і більше (безбар'єрний)	Так, розмір 1200мм х 1200мм і більше (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
4.	Чи наявне інформування різними способами сприйняття інформації: візуальне, звукове?	Так, обидва способи інформування присутні (безбар'єрний)	Частково, лише один спосіб інформування присутній (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
5.	Чи наявне контрастне маркування поручнів, сходинок, кнопок екстреної зупинки та допоміжних засобів евакуації?	Так, усі потрібні елементи промарковані (безбар'єрний)	Частково, лише деякі елементи контрастно промарковані (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
6.	Чи завжди справно працюють візуальні та звукові засоби інформування?	Так (безбар'єрний)	Час від часу (частково бар'єрний)	Ні (бар'єрний)
7.	Чи наявні такі елементи доступності: поручні біля дверей, шорстка (не слизька) поверхня та освітлення у темний час доби у транспорті?	Так (безбар'єрний)	Частково присутнє потрібне обладнання	Ні (бар'єрний)

Загальна кількість балів 3,5

Висновок: частково бар'єрний